

## Überarbeitungsumfang Band 3.19.1

### Planunterlagen zum Geomechanisches Gutachten zur Bewertung der Standsicherheit der Grubenbaue unter der Halde Hattorf

Das *Geomechanische Gutachten zur Bewertung der Standsicherheit der Grubenbaue unter der Halde Hattorf* wurde im Rahmen der Erstellung des Rahmenbetriebsplans zur Haldenerweiterung Hattorf, planfestgestellt am 10.10.2018, als Band 3.19.1 der Antragsunterlage mit Stand vom 20.02.2014 erstellt und auch im derzeit in Genehmigung befindlichen Antrag für die Phase 2, mit Stand 08/2021, als Band 3.19.1 eingereicht. Die Aussagen des hier gegenständlichen Geomechanischen Gutachtens sind gleichermaßen für den vorliegenden Antrag zur Haldenerweiterung Hattorf Phase 3 gültig und anwendbar.

Es wird darauf hingewiesen, dass keine redaktionellen oder inhaltlichen Anpassungen an dem Band 3.19.1 aus der Antragsunterlage zur Haldenerweiterung Hattorf (05/2018) vorgenommen wurden. Etwaige Verweise im vorliegenden Band 3.19.1 auf weitere Gutachten beziehen sich auf die Antragsunterlage zur Haldenerweiterung Hattorf mit Stand 05/2018 bzw. sind mit entsprechenden Quellenangaben angeführt.