

Anlage 1

**Untersetzende Stellungnahme zum
geomechanischen Gutachten zur Bewertung der
Standicherheit der Grubenbaue unter der Halde
Hattorf des Instituts für Gebirgsmechanik 2015,
incl. 3 Anlagen**

Anlage 1

zu Anlage 1

Gewinnungsriß der

1. Sohle mit Basaltgängen

Anlage 2
zu Anlage 1
Gewinnungsriß des
Steinsalzreviers mit
Basaltgängen

Anlage 3
zu Anlage 1
Gewinnungsriß der 2.
Sohle mit Basaltgängen

Anlage 2

**Notiz zur Bestimmung des Grenzwinkels im
Werk Werra**

Anlage 3

Notiz zur Senkungsprognose Halde HA

Anlage 4

**Geologische Karten der näheren
Haldenumgebung mit eingezeichneter Halde und
Erweiterungsfläche sowie der Darstellung des
Grubengebäudes mit Vertaubungszonen,
Laugen- und Gaszutritten:**

- **Anlage 4.a: Rissausschnitt mit den Grubenbauen
der 1. Sohle**

- **Anlage 4.b: Rissausschnitt mit den Grubenbauen
der 2. Sohle**

- **Anlage 4.c: Rissausschnitt mit den Grubenbauen
der 1. und 2. Sohle**