

Überarbeitungsumfang Band 3.14E

Planunterlagen zur Bestandserfassung und Bewertung des Schutzgutes Boden im Umfeld der ESTA-Rückstandshalde am Standort Hattorf

Im vorliegenden Band 3.14E *Bestandserfassung und Bewertung des Schutzgutes Boden im Umfeld der ESTA-Rückstandshalde am Standort Hattorf; Anlage: Boden- und Vegetationsuntersuchungen auf Weiden der Flur Kammerfeld in der Umgebung der salzhaltigen Quellen 1 und 6 nördlich von Unterbreizbach* mit Stand vom 17.05.2021 erfolgte gegenüber dem bisherigen Band 3.14 mit Stand vom 31.03.2014 eine Überarbeitung der Bodenfunktionskarte (Plan 1) hinsichtlich der derzeitigen Bodenfunktion im Bereich der Phase 1. Unter Bezugnahme auf den Band 3.27E2 wurden die aktuellen bodenkundlichen Kartierungsergebnisse der Dauerbeobachtungsflächen abgeglichen. Im Ergebnis ergaben sich hierbei keine neuen Erkenntnisse.

Es wird darauf hingewiesen, dass weiter keine redaktionellen oder inhaltlichen Anpassungen an dem Gutachten aus der Antragsunterlage zur Haldenerweiterung Hattorf Phase 1 (05/2018) vorgenommen wurden.

Etwaige Verweise im vorliegenden Band 3.14E auf weitere Gutachten beziehen sich auf die Antragsunterlage zur Haldenerweiterung Hattorf mit Stand 05/2018.